



A0



域

丙烷气体使用点
氧气气体使用点

混合气体使用点

丙烷气体使用点
氧气气体使用点
混合气体使用点
压缩空气使用点

丙烷气体使用点
氧气气体使用点
混合气体使用点
压缩空气使用点

檩条制作

堆放区

檩条、预埋

尺寸可根据实际调整位置为整数

螺栓制作区

丙烷气体使用点
氧气气体使用点

混合气体使用点

丙烷气体使用点
氧气气体使用点
混合气体使用点
压缩空气使用点

丙烷气体使用点
氧气气体使用点
混合气体使用点
压缩空气使用点

铆焊加工区
域

铆焊加工区
域